



Slovnaft

MEMBER OF MOL GROUP

Bratislava, 4. septembra 2015

Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas mesiaca september 2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že porucha Etylénovej jednotky, pre ktorú bola výrobná jednotka od 20.8.2015 odstavená, bola odstránená a dnes spoločnosť Slovnaft zahájila činnosti spojené s opätovným nábehom zariadenia.

Tieto činnosti bude od 5.9.2015 od 8:00 do 6.9.2015 do 18:00 sprevádzať intenzívne spaľovanie uhlíkovodíkov na poľných horákoch, zvýšená hladina hluku a prípadné zadymenie. Od nedele 6.9.2015 od 18:00 h. do pondelka 7.9.2015 do 18:00 sa spaľovanie aj miera hluku zmierni.

Jedná sa o štandardný a bezpečný proces súvisiaci s nábehom výrobného zariadenia. Viac informácií o činnosti poľných horákov, hluku a ďalších sprievodných javoch rafinérie nájdete [tu](#).

V súvislosti s dokončením výstavby novej výrobnéj jednotky LDPE 4 na produkciu nízko hustotného polyetylénu prebieha od konca augusta čistenie vysokotlakého okruhu zariadenia s využitím vysokotlakého dusíka – N₂. Túto činnosť je potrebné vykonať pred spustením výrobnéj jednotky LDPE 4 do skúšobnej prevádzky. Čistenie môže byť sprevádzané zvýšenou hladinou hluku v okolí areálu spoločnosti Slovnaft a potrvá vždy krátky časový interval a následne sa kontinuálne znižuje.

Za prípadné nepríjemnosti a zníženie komfortu sa obyvateľom ospravedlňujeme.

V auguste 2015 boli dňa 8.8.2015 v čase od 01:13 do 01:30 vykonané kontrolné merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. Najvyššia nameraná hodnota 47 dB bola zistená na kontrolnom mieste Lieskovská cesta – rázcestie na Lieskovec o 01:23. Najnižšia hodnota 34 dB bola nameraná na kontrolnom mieste Podunajské Biskupice – Staromlynská ul. 2 o 01:30.

Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované obdobie mimo areálu SLOVNAFT, a. s., predstavuje 39 dB.

Príloha

Protokol z kontrolného merania hladiny hluku

Kontaktná osoba:

Anton Molnár

Hovorca a riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie

tel: +421(2)40 55 89 07

+421 905 393 161